



303942 Gleitringdichtungssatz
S150.3., YYV, B40.332. SMU-BU

Artikelnummer:

Reference: 303942

SPARE PARTS

Produkt Beschreibung:

Ws: Sic/Sic/Viton
auch für S 91,108,120,121,160,161

Technische Daten:

Produktgalerie:

