

Ersatzteilliste

S 45+50 G31T+F+PS

Schnittbild: S-764174

Artikel: 11510.03

Pos.	Enthält auch Pos.	Art.Nr.	Menge	Beschreibung
00	14, 17, 22, 24, 27, 43	329008	1	Flach-Dichtungssatz S 45, E+N
01	16, 17, 23, 24, 47, 48, 49	320015	1	Gehäuse S 45, G
02	57	321130	1	Verschleißplatte S 45, S, 40×171×13
03		405078	1	Laufgrad S 45+50, G, 169×13,5
10	91, 92	402067	1	Saugstutzen S 40, G, DIN-ASA
14		322130	1	Ventilklappe komplett S 40, N
16		620054	1	Verschlußschraube, S, R1"
17		619980	1	Dichtung R 1", E, 33×42×2
19		404127	1	Zwischenflansch S 45.3., G
21	91, 92	403063	1	Druckstutzen S 40, G, DIN-ASA
22		665562	1	Dichtung, Druckstutzen S 40, N, 80×80×2
23		620054	1	Verschlußschraube, S, R1"
24		619980	1	Dichtung R 1", E, 33×42×2
25		303122	1	Gleitringdichtungssatz S 50.3., YCV, B22.31(2).
26		403510	1	Deckel S 40, S
27		666205	1	Deckeldichtung S 40, N, 60×130×2
33		612514	1	Laufgradmutter S 50, K, M14×1.5 UNI 7474
43		666026	1	Gehäusedichtung S 60, E, 173×210×0,5 8B9
45		600119	4	Schraube, S, M 8× 20 DIN 933
47		613359	8	Stiftschraube, S, M 8× 18 DIN 938
48		613359	4	Stiftschraube, S, M 8× 18 DIN 938
49		612996	2	Stiftschraube, S, M10× 20 DIN 938
50		613359	4	Stiftschraube, S, M 8× 18 DIN 938
51		612035	8	Mutter, S, M 8 DIN 934
52		612035	8	Mutter, S, M 8 DIN 934
53		612043	2	Mutter, S, M10 DIN 934
57		610229	4	Schraube, K, M 8× 16 DIN 912
60		611013	1	Paßfeder S 50, K, 6x16 DIN6885A
66		610813	1	Laufradscheibe S 50, K, M14 DIN125A
70		651615	1	Fett-Patrone S ..+PS, Sima Lube
80	33, 45, 60, 66, 81, 82, 82.1, 82.2	59130	1	Elektromotor-Satz S 50, .T22
81		715115	1	Motorfuß S 50(90L), S, H20
82		600805	4	Schraube, S, M 8× 25 DIN6921
82,1		612035	4	Mutter, S, M 8 DIN 934
91		638099	2	Verschlußschraube, S, R¼" DIN908
92		619883	2	Dichtung R ¼", E, 13,5×18×1,5

