

Ersatzteilliste

S100 G31T+PS

Schnittbild: S-764081

Artikel: 13428.01

Pos.	Enthält auch Pos.	Art.Nr.	Menge	Beschreibung
00	17, 22, 24, 27, 43	329063	1	Flach-Dichtungssatz ohne Ventilklappe S100, E+N
00	14, 17, 22, 24, 27, 43	329066	1	Flach-Dichtungssatz S100, E+N
01	47, 48, 49	320053	1	Gehäuse S100, G
02	57	321163	1	Verschleißplatte S100, S, 90×159×14
03		405116	1	Laufgrad S100-2, GS, 158×49
10		402294	1	Saugstutzen S100, G, R 4"
14		322144	1	Ventilklappe komplett S100, N+K
16		403510	1	Deckel S 40, S
17		666205	1	Deckeldichtung S 40, N, 60×130×2
19		403976	1	Zwischenflansch S100.3. II, G
21		403232	1	Druckstutzen S100, G, R 4"
22		665495	1	Dichtung, Druckstutzen S100, N, 160×160×2
23		403510	1	Deckel S 40, S
24		666205	1	Deckeldichtung S 40, N, 60×130×2
25		303135	1	Gleitringdichtungssatz S100.3., YCV, B35.31(2).
26		403526	1	Deckel S100, S
27		666222	1	Deckeldichtung S100, N, 120×180×2
33		612548	1	Laufgradmutter S100, K, M24×2×h21
43		665826	1	Gehäusedichtung S 85, E, 221×270×0.5 8B11
45		600389	4	Schraube, S, M12× 30 DIN 933
48		613055	4	Stiftschraube, S, M12× 25 DIN 938
49		612996	8	Stiftschraube, S, M10× 20 DIN 938
50		613055	4	Stiftschraube, S, M12× 25 DIN 938
51		612051	8	Mutter, S, M12 DIN 934
52		612043	8	Mutter, S, M10 DIN 934
53		612043	8	Mutter, S, M10 DIN 934
57		610318	3	Schraube, K, M10× 20 DIN 912
60		611071	1	Paßfeder S100, K, 8×32 DIN6885A
64		703660	1	Distanzhülse, innen S100 B, H, 30×44×5
66		610839	1	Laufgradscheibe S100, K, M24 DIN125A
70		651615	1	Fett-Patrone S ..+PS, Sima Lube
80	33, 45, 60, 64, 66, 81, 82, 82.1, 82.2	59384	1	Elektromotor-Satz S100, .T112
81		715672	1	Motorfuß S100(132M), S, H28
82		600258	4	Schraube, S, M10× 35 DIN 933
82,1		612043	4	Mutter, S, M10 DIN 934
82,2		614045	4	Scheibe, S, M10 DIN125A

