


Ersatzteilliste

S 88 G31BBT+PS

Schnittbild: S-789251+S-868104

Artikel: 3407.41

Pos.	Enthält auch Pos.	Art.Nr.	Menge	Beschreibung
00	14, 17, 22, 24, 27, 42, 43	329025	1	Flach-Dichtungssatz S 85, E+N
01	47, 48, 49, 50	320451	1	Gehäuse S 85, G
02	57	321646	1	Verschleißplatte S 88 II, S, 90×218×23,5
03		415082	1	Laufgrad S 88, GS, 218×34,5
04		406853	1	Haube S100 B (160), G
06	07, 08, 33, 45, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64	119027	1	Lagerbock komplett S100..B II, G+H4
07	33, 60, 61, 62, 63, 64, 66	328860	1	Welle S100 B, H4, 44×371 D.30
08		407038	1	Lagerdeckel S100 B, G, 36×109,5×12
09	42, 56, 65	321669	1	Verschleißplatte, hinten S 85, S, 165×220×23,5
10		402286	1	Saugstutzen S 80, G, R 3"
14		322143	1	Ventilklappe komplett S 80, N+K
16		403540	1	Deckel S 40+H, S, sp. 20
17		666205	1	Deckeldichtung S 40, N, 60×130×2
19		403805	1	Zwischenflansch S 85.3. II, G
21		403266	1	Druckstutzen S 80, G, R 3"
22		666296	1	Dichtung, Druckstutzen S 80, N, 120×120×2
23		403506	1	Deckel mit Bohrung R1" S 40+H, S
23,1		620054	1	Verschlußschraube, S, R1"
23,2		619980	1	Dichtung R 1", E, 33×42×2
24		666207	1	Deckeldichtung S 40+Z, N, 60×130×2
25		303135	1	Gleitringdichtungssatz S100.3., YCV, B35.31(2).
26		403526	1	Deckel S100, S
27		666222	1	Deckeldichtung S100, N, 120×180×2
33		612548	1	Laufgradmutter S100, K, M24×2×h21
36		600540	4	Schraube, S, M16× 55 DIN 933
37		612069	4	Mutter, S, M16 DIN 934
38		614061	4	Scheibe, S, M16 DIN125A
42		664210	1	Dichtung, Verschleißplatte hinten S 85, E, 175×219×0.5
43		665826	1	Gehäusedichtung S 85, E, 221×270×0.5 8B11
45		600402	4	Schraube, S, M12× 40 DIN 933
46		600232	4	Schraube, S, M10× 25 DIN 933
48		613031	4	Stiftschraube, S, M10× 30 DIN 938
49		612996	8	Stiftschraube, S, M10× 20 DIN 938
50		613031	4	Stiftschraube, S, M10× 30 DIN 938
51		612043	8	Mutter, S, M10 DIN 934
52		612043	8	Mutter, S, M10 DIN 934
53		612043	8	Mutter, S, M10 DIN 934
54		612051	4	Mutter, S, M12 DIN 934
55		600054	4	Schraube, S, M 6× 16 DIN 933
56		612998	4	Stiftschraube, S, M10× 22 DIN 938
57		610320	4	Schraube, K, M10× 25 DIN 912



Ersatzteilliste

S 88 G31BBT+PS

Schnittbild: S-789251+S-868104

Artikel: 3407.41

Pos.	Enthält auch Pos.	Art.Nr.	Menge	Beschreibung
58		655106	1	Kugellager S100, S, 6307-2RS
59		655106	1	Kugellager S100, S, 6307-2RS
60		611071	1	Paßfeder S100, K, 8×32 DIN6885A
61		614524	1	Paßfeder R 65,S60,100, S, 8×50 DIN6885A
62		615108	1	Sicherungsring für Welle S100, S, A35 DIN471
63		703941	1	Stutzscheibe S100, S, SS35×45×2,5 DIN988
64		703660	1	Distanzhülse, innen S100 B, H, 30×44×5
64,1		678248	1	Spritzring Supp. S100, H, 48×119,5×1
64,2		610232	4	Spritzring Supp. S100, H, 48×119,5×1
65		612043	4	Mutter, S, M10 DIN 934
66		610839	1	Laufbandscheibe S100, K, M24 DIN125A
70		651615	1	Fett-Patrone S ..+PS, Sima Lube
83		504271	1	Haubefuß S108, S, 160 H180
84		736207	2	Paßscheibe, S, D.60×20×D.13
93	93.1	716157	1	Nabe, Sitex 8/42 D.28
94		716095	1	Hülse, Sitex 8/42
95	95.1	716151	1	Nabe, Sitex 8/42 D.42
240		100595	1	Elektromotor, TW152-K 160M2 15KW B5 IE3 WEG

-- --

